

実用新案登録願(2) 後記号なし

昭和55年10月/6日

特許庁長官 殿

2 考 案 者

世 東 正 高 (公か3名)

3 実用新案登録出願人

愛知県西尾市下羽角町岩谷 1 4番地 (469)株式会社 日本自動車部品総合研究所 代表者 北 野 多喜雄

4 代 理 人

郵便番号 448

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

(7477) 弁理士 岡 部

14

5 添付書類の目録

(3) 委

(2) 図 面

Æ.

状

1通1通

1 通



明 細 書

1考案の名称

回転圧縮機

2 実用新案登録請求の範囲

簡状のハウジングと、このハウジング内に回転自在に配設された回転子と、この回転子の直径方向に形成されたスリットはり突出して配設されると共に両端がスリットより突出して前記ハウジング内面と摺接する複数の可動製をそれぞれ中央部で互いに組みが合わせ、更に、前記可動製のうちこの中央幅決部を他の部位より薄肉としたことを特徴とする回転圧縮機。

3 考案の詳細な説明

本考案は可動風を有する回転圧縮機に関するもので、例えば自動車用空調接機に於ける冷媒圧縮機に用いて有効である。そして本考案は可動風の耐折損強さを向上させることを目的とする。

以下本考案の一実施例を凶に基づいて説明する。



また可動或3はその両端が常時ハウジング内面 1 a と接触摺動するようになつており、かつ、回 転子2はその外周面がハウジング内面1 a の一部 と接触摺動するようになつている。従つて、回転 子2が外部駆動力、例えば図示しない自動車走行 用エンジンの配動力を受けて回転し始めれば、ハウジング内面18,回転子2外面,及び隣り合う可動質3間で囲まれて形成される作動空間 A は膨張・収縮を繰り返し、その膨張・収縮に応じて図示しない蒸発器からの冷薬を吸入口4を介して吸い込み、圧縮後、図示しない凝縮器へ向けて吐出口5より吐出するようになつている。

次に、本考案に係る圧脳機と第5図図示の可動 異3を備えた圧縮機との実際の実験結果を示し、 本考案の効果を数値で示す。使用した可動異の材 質はケイ業 Siを 25 % 含有したアルミニウム合 金で引張強度が 25 切/ 動のものである。そして、 中央海内部 3 a を有する可動異 3 各部の寸法は、 第3図の記号により、全長のが 6 8 種、全幅 c が

実験の結果、薄肉部を形成した可動賞3は荷重440㎏で折損し、折損箇所は回転子2の外径と当接した部分であつた。一方、薄肉部の削減加工を施していない可動賞3は荷重240㎏で折損し、折損箇所は可動賞3の中央幅映部3aの端であつ

た。尚、本構造に於ける液圧縮時の許容荷重は 300個と考えられる。以上のどとく本実験結果 においては、可動翼3の材質を変更することなく また重量も増すととなく、単に中央薄肉部3 a の 一部を削減して薄肉とするだけで、中央輻狭部3& での折損を避けることができ、従つて液圧縮時の 耐折損性能を向上せしめることが確かめられた。 尚、薄肉部の削減の程度は、上記例以下にも、 可動翼3の長さも、厚さも、幅 c 、及び回転子2 のスリット2a内面との職間に広じて種々変更可 能なことは勿論である。また上述の実施例では可 動員3の中央幅狭部3 a を第3図の様に削減した ものについて説明したが、中央幅侠部38の曲げ 剛性を減じて回転子2との支持点が、本実施例と 同様の箇所になる時は、可動異3の耐折損性能も 同様に向上するものである為、例えば可助異3の 中央幅狭部3mを第6凶に示すような波形にし、 曲げ剛性を滅じてもよい。

以上説明したように、本考案は複数枚の可動製を有する回転圧縮機に於いて、可動製の中央輻映

部を他の部位に比べて海肉としたため、回転子に過大荷重が加わつた時でも、回転子のスリット内面と可動翼との支持点の位置を調整して可動翼に加わる最大応力を許容応力以下に抑えることができ、それにより可動翼の耐折損性能を大幅に向上できるという優れた効果を有する。

4 図面の簡単な説明


第1図は本考案圧縮機の一実施例を示す断面図、 第2図及び第3図は第1図図示の可動異を示す斜 視図、第4図は第1図図示の可動異に加わる応力 を示す説明図、第5図は中央幅狭部を薄肉として いない可動異に加わる応力を示す説明図、第6図 は本考業圧縮機の可動異の他の例を示す斜視図で ある。

1 … ハウジング, 2 … 回転子, 2 a … スリツト, 3 … 可動翼, 3 a … 中央幅狭部。


代埋人弁埋士 岡 部 隆





第 1 图




密车 2 区










winte 3/6



6 前記以外の考案者

爱知果西尾市下羽角町岩谷 1 4 番地 株式会社 日本自動車部品総合研究所内 储 萤 光 夫

同 所

芫 岳 徭 美

词 所

盆 岳 篆 翁

手 続 補 正 書(自発)

昭和56年7月20日

特許庁長官 殿

1 事件の表示



昭和 5 5 年実用新案登録顧第 1 4 8 1 1 9 号

2 考案の名称

回転压縮機

3 補正をする者

事件との関係 実用新案登録出顧人


愛知県西尾市下羽角町岩谷 1 4 番地 (469)株式会社 日本自動車部品総合研究所 代表者 北 野 多 喜 雄

4 代 理 人

郵便番号 448

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 (7477) 弁理士 岡部 隆 (電話番号(0566)22-3311)

5 補正命令の日付(自発)



8 補正の対象


図面

- . 7 補正の内容
 - (1) 図面の第 4 図及び第 5 図を別紙のとおり補 正します。


(曲げモーメント線図、及び許容応力線図を 補正します。)

neij. Ž

第 4 図



第 5 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.